

Presseinformation

Datum **31.08.2011**

**Vattenfall Europe
Nuclear Energy GmbH**

Kommunikation Kernenergie

Überseering 12
22297 Hamburg

www.vattenfall.de

Kernkraftwerk Krümmel: Baugruppe ausgetauscht

Im Kernkraftwerk Krümmel ist bei einer wiederkehrenden Prüfung eine fehlerhafte Baugruppe im Reaktorschutzsystem festgestellt und ausgetauscht worden. Die Baugruppe hat die Aufgabe, Armaturen in der Abfahrkühlleitung bei einem Druckanstieg automatisch zu schließen. Der Ausfall der Baugruppe hätte keine Auswirkungen gehabt, da für die Druckabsicherung der Rohrleitung weitere, unabhängige Maßnahmen vorhanden sind.

Der Sachverhalt wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der untersten Kategorie „N“ („Normalmeldung“) mitgeteilt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kernkraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist:

Barbara Meyer-Bukow, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH,
Telefon 040-63 96-27 15, Fax 040-63 96-27 20,
barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
www.vattenfall.de/kernkraft